

LAZER
HIGH PERFORMANCE LIGHTING
WWW.LAZERLAMPS.COM

LAZER
HIGH PERFORMANCE LIGHTING

Pflege-Anweisung

Pflege-Hinweise

Bei den Produkten von Lazer Lamps wird eloxiertes Aluminium verwendet, um eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit zu erreichen. Eloxierete Materialien reagieren auf bestimmte Chemikalien unterschiedlich, deshalb wird empfohlen Isopropylalkohol (IPA) für die Reinigung unserer Produkte zu verwenden.

Die Garantie von Lazer Lamps deckt keine optischen Mängel ab, die durch den Einsatz aggressiver chemischer Reinigungslösungen (siehe unserer Website für zusätzliche Listen zur chemischen Verträglichkeit) oder abrasiven

Materialien. Wenn Sie Zweifel an der Eignung eines bestimmten Reinigungsmittels haben, empfehlen wir, zunächst einen Patch-Test für 24 Stunden an einer verdeckten Stelle des extrudierten Lampenkörpers durchzuführen.

